Versiune: 22.04.2024

OPTI Flex®

0680 OPTIMATE

5 6 7 8 9 10 11 12

Deutsch ..... Anwenderinformation ..... 1 – 2
English ..... Usage instruction ..... 3 – 4
Français ..... Informations utilisateur ..... 5 – 6
Polski ..... Informacje o użytkowniku ..... 7 – 8
Lietuvis ..... Informacija vartotojui ..... 9 – 10
Nederlands ..... Gebruikersinformatie ..... 11 – 12
Svenska ..... Användarinformation ..... 13 – 14
Eestlane ..... Teave kasutaja kohta ..... 15 – 16
Česky ..... Informace o uživateli ..... 17 – 18
Dansk ..... Brugerinformation ..... 19 – 20
Suomalainen ..... Käyttäjätiedot ..... 21 – 22
Latvietis ..... Informācija par lietotāju ..... 23 – 24
Românesc ..... Informații despre utilizator ..... 25 – 26
Espanol ..... Información del usuario ..... 27 – 28
Italiano ..... Informazioni per l'utente ..... 29 – 30

EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX | OEKO TEX® STANDARD 100 15.0.69998 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

IT

Informazioni del produttore secondo il regolamento (UE) n. 2016/425, allegato II, sezione 1.4 (Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.)
DPI categoria 2
Taglie: 06 - 12

Leggere attentamente prima dell'uso! Siete tenuti a consegnare queste informazioni dell'utente al momento di trasmettere il DPI o di consegnarlo al destinatario del DPI. A tal fine, questo opuscolo informativo dell'utente può essere riprodotto senza limitazioni e scaricato da www.feldtmann.de

Marcature sui guanti

CE = Questi guanti sono certificati come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme ai requisiti del regolamento (UE) 2016/425. **La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= Osservare le indicazioni del produttore!

= data di produzione, vedere etichetta CE

Spiegazione e numeri delle norme / cui requisiti sono rispettati nei guanti.
Riferimento delle norme: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Disponibili presso la Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova per i guanti

EN 388:2019 I guanti di protezione contro i rischi meccanici devono raggiungere almeno il livello prestazionale 1 o il livello prestazionale A per il test di resistenza al taglio TDM secondo EN ISO 13997:1999 per almeno una delle proprietà (resistenza all'abrasione, resistenza al taglio, resistenza allo strappo e alla perforazione). I livelli di prestazione si riferiscono al palmo dei guanti.
Resistenza all'abrasione: Il numero di giri necessari per strofinare il guanto di prova. Resistenza al taglio: Numero di cicli di prova in cui il provino viene tagliato a velocità costante. Forza di lacerazione: La forza necessaria per strappare ulteriormente il provino tagliato.
Forza di perforazione: La forza necessaria per penetrare il provino utilizzando una punta di prova standardizzata.

ABCDE

Criteri di prova	Valutazione	0680
A = resistenza all'abrasione	0 - 4	4
B = resistenza al taglio (test di Coupé)	0 - 5	1
C = forza di lacerazione	0 - 4	3
D = forza di perforazione	0 - 4	1
E = resistenza al taglio (TDM) secondo EN ISO 13997:1999	A - F	A

Maggiore è il numero, migliore è il risultato della prova. X significa "non testato". P significa "superato"
EN 407:2020 Guanti protettivi contro i rischi termici

ABCDEF

Criteri di prova	Valutazione	0680
A = Comportamento al fuoco	0 - 4	X
B = Calore di contatto	0 - 4	1
C = Calore convettivo	0 - 4	X
D = Calore radiante	0 - 4	X
E = piccoli spruzzi di metallo fuso	0 - 4	X
F = grandi quantità di metallo liquido	0 - 4	X

Prova	1	2	3	4
Comportamento al fuoco: Tempo di combustione (s)	≤15	≤10	≤3	≤2
Tempo di incandescenza (s)	-	≤120	≤25	≤5
Calore di contatto (°C)	100	250	350	500
Tempo di soglia (s)	≥15	≥15	≥15	≥15
Calore convettivo: Indice di protezione termica HTI (s)	≥4	≥7	≥10	≥18
Calore radiante: Scambio di calore t_5 (s)	≥5	≥30	≥90	≥150
piccoli spruzzi di metallo fuso - numero di gocce	≥5	≥15	≥25	≥35
grandi quantità di metallo liquido - ferro liquido (g)	30	60	120	200

La "X" anziché un numero indica che i guanti non sono destinati all'uso coperto da questo test.
ATTENZIONE: Se i guanti hanno il livello prestazionale 1 o 2 per il comportamento alla combustione, i guanti non devono entrare in contatto con fiamme libere.
Per i guanti multistrato in cui è possibile separare gli strati, i livelli prestazionali si applicano solo all'intero guanto, inclusi tutti gli strati.
Questo guanto fornisce una protezione aggiuntiva quando viene a contatto con oggetti caldi in base ai risultati dei livelli prestazionale sopra menzionati.
Avvertenze generiche
Queste informazioni per l'utente hanno lo scopo di aiutare nella scelta dell'equipaggiamento protettivo, in cui gli esami di laboratorio forniscono un aiuto alla selezione, ma non possono valutare le condizioni reali del luogo di lavoro. I livelli di prestazione si basano sui risultati di qualsiasi materiale, che non riflettono necessariamente le condizioni attuali sul luogo di lavoro. È quindi responsabilità dell'utilizzatore e non del fabbricante verificare l'idoneità di un particolare guanto per l'area di applicazione prevista.
Uso previsto, campo di applicazione e valutazione dei rischi
Questo guanto è adatto solo per applicazioni universali con lievi rischi meccanici. Quanto segue si applica a tutti i guanti con una forza di lacerazione di livello 1 o superiore. Se sussiste il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle parti mobili della macchina, non è consigliabile indossare guanti. Nessuna protezione contro oggetti appuntiti, ed es. egli per iniezione Questo guanto offre una protezione aggiuntiva a contatto con oggetti caldi in base ai risultati dei livelli di prestazione sopra menzionati.
In caso di domande o ambiguità relative all'uso di questo guanto, contattare il responsabile della sicurezza aziendale, il fornitore o il produttore.
Pulizia e cura
Si raccomanda la pulizia con normali detergenti commerciali (ad es. spazzole, stracci, ecc.). I guanti sporchi possono essere lavati a 40°C fino a sei volte senza alterare le proprietà protettive del guanto. Prima di ogni riutilizzo, i guanti devono essere controllati per verificarne l'integrità. I guanti usati devono essere asciugati all'aria. La valutazione con i livelli di prestazione sopra indicati si basa su test effettuati su guanti non utilizzati e su guanti lavati sei volte. La durata di utilizzo è limitata dall'usura visibile.

Imballaggio, stoccaggio e smaltimento
Questo articolo è fornito in imballaggio standard di vendita in cartone riciclabile. Ogni più piccola unità di imballaggio si trova in sacchetti di PE o imballaggio ecologico simile. I guanti devono essere adeguatamente immagazzinati, ovvero in scatole di cartone in un luogo asciutto. Influenze quali umidità, temperatura, luce nonché variazione del materiale naturale durante un periodo di tempo possono comportare una variazione delle proprietà. Non è possibile indicare un a data di scadenza, in quanto dipende dal grado di usura, dall'utilizzo e dall'area di applicazione. Smaltire in conformità con le normative locali.
Composizione materiale/il prodotto è costituito da
97% poliammide, 3% spandex, grigio / Nitrile, polurietano a base d'acqua; nero
Rischi per la salute
In caso di negazione lavoro coi guanti, possono verificarsi reazioni allergiche ai componenti del guanto. In caso di reazioni allergiche, si consiglia di sospendere momentaneamente l'utilizzo di questo guanto e di consultare un medico.

Nome e indirizzo del produttore
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de
info@feldtmann.de

Organismo notificato che è responsabile di svolgere la prova sul campione:
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Organismo notificato n: 2474

RO

Informațiile producătorului conform Regulamentului (UE) 2016/425, Anexa II, paragraful 1.4 (Referință în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).
EIP categoria 2
Mărimi: 06 - 12

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție! Aveți obligația de a anexa aceste informații de utilizare atunci când transmiteți echipamentul individual de protecție (EIP), respectiv atunci când îl înmânați beneficiarului. În acest scop, aceste informații de utilizare pot fi multiplicate în mod nelimitat și descărcate de la www.feldtmann.de.

Marcaje pe mănuși

CE = Aceste mănuși sunt certificate ca echipament individual de protecție (EIP). Marcajul CE indică faptul că acest produs corespunde cerințelor Regulamentului (UE) 2016/425. **Declarația de conformitate se găsește la www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= trebuie să se țină cont de informațiile producătorului!

= Pentru data fabricării vedeți marcajul CE de pe mănuși

Explicația și numerele standardelor ale căror cerințe sunt îndeplinite de mănuși
Referința standardelor: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. De obținut de la Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 Mănuși de protecție - Cerințe generale și metode de testare pentru mănuși

EN 388:2019 Mănușile de protecție împotriva riscurilor mecanice trebuie să atingă pentru cel puțin una dintre proprietăți (rezistența la fricțiune, rezistența la tăiere, forța la rupere continuă și forța la perforare) nivelul de performanță 1 sau nivelul de performanță A pentru testarea rezistenței la tăiere TDM conform EN ISO 13997:1999. Nivelurile de performanță se referă la palma mănușii.
Rezistența la fricțiune: Numărul de rotații necesare pentru a stăpânge mănușa de test. Rezistența la tăiere: Numărul de cicluri de testare în care eșantionul este tăiat la viteză constantă. Forța la ruperea continuă: Forța la ruperea continuă. Forța la perforare: Forța necesară pentru a perfora eșantionul cu ajutorul unui vârf de testare standardizat.

ABCDE

Criterii de testare	Evaluare	0680
A = rezistență la fricțiune	0 - 4	4
B = rezistență la tăiere (testul „coupe")	0 - 5	1
C = forța la rupere continuă	0 - 4	3
D = forța la perforare	0 - 4	1
E = rezistența la tăiere (TDM) conform EN ISO 13997:1999	A - F	A

Cu cât cifra este mai mare, cu atât rezultatul testării a fost mai bun. X înseamnă „netestat". P înseamnă „promovat"
EN 407:2020 Mănuși de protecție împotriva riscurilor termice

ABCDEF

Criterii de testare	Evaluare	0680
A = Reacție la foc	0 - 4	X
B = Căldură de contact	0 - 4	1
C = Convecție termică	0 - 4	X
D = Căldură radiantă	0 - 4	X
E = Mici stropi de metal topit	0 - 4	X
F = Cantități mari de metal lichid	0 - 4	X

Testare	1	2	3	4
Reacție la foc: Timpul de reacție (s)	≤15	≤10	≤3	≤2
Timpul de stăruință (s)	-	≤120	≤25	≤5
Contact termic (°C)	100	250	350	500
Valoarea-limită de timp (s)	≥15	≥15	≥15	≥15
Convecție termică: Index protecție termică HTI (s)	≥4	≥7	≥10	≥18
Căldură radiantă: Transfer termic t_5 (s)	≥5	≥30	≥90	≥150
Mici stropi de metal topit - numărul de picături	≥5	≥15	≥25	≥35
Cantități mari de metal lichid - fier lichid (g)	30	60	120	200

X' în locul unui număr înseamnă că mănușile nu sunt destinate utilizării care face obiectul acestei testări.
AVERTISMENT: Dacă mănușile au nivelul de putere 1 sau 2 pentru reacția de ardere, atunci mănușile nu trebuie să vină în contact cu o flacără deschisă.
Pentru mănușile cu mai multe straturi, unde straturile pot fi separate, nivelurile de performanță se aplică numai mănușilor întregi, inclusiv tuturor straturilor.
Indicații generale
Aceste informații de utilizare au fost gândite ca ajutor în alegerea echipamentului dvs. de protecție, testele de laborator oferind un ajutor în alegere fără a putea lua în considerare condițiile efective ale spațiului de lucru. Nivelurile de performanță se bazează pe rezultatele testărilor de laborator care nu reflectă neapărat condițiile actuale de la locul de muncă. Prin urmare, este responsabilitatea verificării adecvării unor mănuși anume pentru domeniul de utilizare planificat îi revine utilizatorului, iar nu producătorului.
Destinația de utilizare, domeniul de utilizare și evaluarea riscurilor
Aceste mănuși sunt adecvate exclusiv pentru domeniul de utilizare universale, cu riscuri mecanice ușoare. Următoarele se aplică tuturor mănușilor cu o rezistență la rupere de nivel 1 sau superior: Dacă există riscul de a fi introduse prin rotirea pieselor mișcânde, nu se poate purta mănușă. Nu oferă protecție împotriva obiectelor ascuțite, de ex. ace de seringă. Această mănușă oferă protecție suplimentară la contactul cu obiecte fierbinți în funcție de ex. ace de seringă. Acestă mănușă oferă protecție suplimentară la contactul cu obiecte fierbinți în funcție de rezultatele menționate mai sus privind nivelele de performanță în cazul de întrebări sau neclarități privind domeniul de utilizare a acestor mănuși, adresați-vă responsabilului operațional cu siguranța, furnizorului sau producătorului.
Curățare și îngrijire
Se recomandă curățarea cu agenți de curățare disponibili în comerț (de ex. perii, clipe de curățat etc.). Mănușile murdare pot fi spălate de până la șase ori la 40°C fără a modifica proprietățile de protecție ale mănușii. Înainte de reutilizare, mănușile trebuie verificate pentru a se asigura de integritatea lor. Mănușile folosite trebuie uscate la aer. Evaluarea cu nivelurile de performanță menționate mai sus se bazează pe teste efectuate atât pe mănuși neutilizate, cât și pe mănuși spălate de șase ori. Durata de utilizare este limitată de uzura vizibilă.

Ambalare, depozitare și eliminare la deșeuri
Acest articol este livrat în ambalaj de vânzare standardizat, din carton reciclabil. Cea mai mică unitate de ambalare se află în pungi din PE sau alte ambalaje similare compatibile cu mediul. Mănușile trebuie depozitate în mod corespunzător, adică în cartoane în încăperi uscate. Factori precum umiditatea, temperatura, lumina și modificări naturale ale materialului în-o anumită perioadă de timp pot avea drept urmare o modificare a proprietăților de protecție. Nu se poate menționa o dată de expirare. Introdă durata depinde de gradul de uzură, de utilizare și de domeniul de utilizare. Eliminarea la deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile locale.
Compoziția produsul este compus din
97% Poliamidă (nylon), 3% spandex, gris / nitril, poliuretan pe bază de apă, negru
Riscuri pentru sănătate
Atunci când se lucrează în mod corespunzător cu produsul, pot apărea reacții alergice la componentele mănușilor. Dacă apar reacții alergice, se recomandă întreruperea temporară a utilizării acestor mănuși și consultarea unui medic.

Numele și adresa producătorului
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de
info@feldtmann.de

Organismul notificat responsabil de efectuarea examinării CE de tip:
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Nr. organism de certificare: 2474

EN

Manufacturer information according to Regulation (EU) 2016/425, Appendix II, Section 1.4 (reference in the Official Journal of the European Union.)
PSA category 2
Sizes: 06 - 12

Please read carefully before use! You are obliged to include this user information when passing on the personal protective equipment (PPE) or to hand it over to the recipient. For that purpose, this user information can be reproduced in unlimited quantities and downloaded at www.feldtmann.de.

Markings on the gloves

CE = These gloves are certified as personal protective equipment (PPE). The CE symbol shows that this product meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425. **The Declaration of Conformity can be found at www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= the manufacturer's information must be observed!

= date of production see CE Label

Clarification and numbers of standards whose requirements the gloves meet
Reference to the standards: Official Journal of the European Union. Available from Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 Protective gloves. General requirements and test method

EN 388:2019 Protective gloves against mechanical risks must achieve performance level 1 or performance level A of the TDM cut resistance test according to EN ISO 13997:1999 for at least one of the properties (abrasion resistance, cut resistance, tear resistance and puncture resistance). Performance levels refers to the palm of the glove. Abrasion resistance: The number of rotations required to wear through the test glove. Cut resistance: The number of test cycles it takes to cut through the test sample at a constant speed. Tear resistance: The force necessary to continue tearing the cut test sample
Puncture resistance: The force required to punch through the test sample using a standardized test point.

ABCDE

Test criteria	Evaluation	0680
A = Abrasion resistance	0 - 4	4
B = Cut resistance (coupe test)	0 - 5	1
C = Tear resistance	0 - 4	3
D = Puncture resistance	0 - 4	1
E = Cut resistance (TDM) according to EN ISO 13997:1999	A - F	A

The higher the number, the better the test result. X means "not tested".
P means "passed".

EN 407:2020 Safety gloves for thermal risks

ABCDEF

Prüfungskriterien	Bewertung	0680
A = Burning behaviour	0 - 4	X
B = Contact heat	0 - 4	1
C = Convective heat	0 - 4	X
D = Radiant heat	0 - 4	X
E = small splashes of molten metal	0 - 4	X
F = large amounts of molten metal	0 - 4	X

Test	1	2	3	4
Combustion behaviour: Burning time (s)	≤15	≤10	≤3	≤2
Glowing time (s)	-	≤120	≤25	≤5
Contact heat (°C)	100	250	350	500
Threshold time (s)	≥15	≥15	≥15	≥15
Convective heat: Heat protection index HTI (s)	≥4	≥7	≥10	≥18
Radiant heat: Heat transfer t_5 (s)	≥5	≥30	≥90	≥150
small splashes of molten metal — number of drops	≥5	≥15	≥25	≥35
large amounts of liquid metal — Liquid iron (g)	30	60	120	200

The mark "X" instead of a number means that the gloves are not intended for the use covered by this test.
WARNING: If the gloves have performance level 1 or 2 for combustion behavior, the gloves must not come into contact with open flame.
For multilayer gloves whose layers can be separated from one another, the performance levels apply only in relation to the entire glove, including all layers.
This glove offers additional protection on contact with hot objects in accordance with the above-mentioned performance level results.
General instructions
This user information is intended as assistance in selecting your safety equipment. Laboratory tests offer help in choosing, but they cannot evaluate the conditions of the actual workplace. The performance levels are based on the results of laboratory tests that may not reflect the actual conditions at the workplace. The user, and not the manufacturer, is therefore responsible for checking the suitability of a specific glove for the planned application.
Purpose, application and risk evaluation
This glove is suitable only for universal applications with slight mechanical risks. The following applies to all gloves with a tear resistance of level 1 or higher: If there is a risk of being pulled in by rotating machine parts no gloves may be worn. No protection against pointed objects, such as injection needles. This glove offers additional protection when in contact with warm objects according to the performance level mentioned above.
For questions or when in doubt about the range of use for these gloves, contact the company safety officer, supplier or manufacturer.
Cleaning and care
Cleaning with commercially available cleaning agents (e.g. brushes, cleaning cloths, etc.) is recommended. Contaminated gloves can be washed at 40°C up to six times without impairing the protective properties of the glove. Washed gloves should be air-dried. The assessment with the above-mentioned performance levels is based on tests on unused gloves as well as after six washes. The usage duration is limited by visible wear.

Packaging, storage and disposal
This item is delivered in standardized sales packaging made of recyclable cardboard. The smallest packaging unit is located in PE bags or similar environmentally friendly enclosures. The gloves must be properly stored, e.g. in cartons in dry rooms. Influences such as humidity, temperature, light and natural material changes during a given period may change the product's protection properties. No expiration date can be indicated, because it would depend on the degree of wear and use, and on the application. Dispose of the product according to local regulations.
Material composition / the product consists of
97% polyamide, 3% elasthane, grey / Nitrile, waterbased polyurethane; black
Health restrictions
During proper work with the product, allergic reactions may arise to components of the glove. If allergic reactions occur, stop using the gloves and seek medical attention.

Name and address of manufacturer
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de
info@feldtmann.de

Notified body responsible for performing the type examination:
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Notified Body No.: 2474

DE

Informationen des Herstellers nach Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II, Abschnitt 1.4 (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union).
PSA Kategorie 2
Größen: 06 - 12

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Anwenderinformation bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizufügen bzw. an den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Anwenderinformation uneingeschränkt vervielfältigt und unter www.feldtmann.de heruntergeladen werden.

Markierungen auf den Handschuhen

CE = Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. **Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= die Informationen des Herstellers sind zu beachten!

= Herstellungsdatum siehe CE-Label

Erläuterung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden
Fundstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe
EN 388:2019 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Weiterreiß- und Durchstichkraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe A für die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche des Handschuhs.
Abriebfestigkeit: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuscheuern.
Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testzyklen, bei denen bei konstanter Geschwindigkeit der Prüfling durchschnitten ist.
Weiterreißfestigkeit: Die Kraft, die nötig ist, den angeschnittenen Prüfling weiter zu reißen.
Durchstichkraft: Die Kraft, die nötig ist, den Prüfling mittels einer standardisierten Prüfspitze zu durchstoßen.

ABCDE

Prüfungskriterien	Bewertung	0680
A = Abriebfestigkeit	0 - 4	4
B = Schnittfestigkeit (Coupe Test)	0 - 5	1
C = Weiterreißkraft	0 - 4	3
D = Durchstichkraft	0 - 4	1
E = Schnittfestigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999	A - F	A

Prüfung	1	2	3	4
A = Abriebfestigkeit (Anzahl der Scheuertouren)	100	500	2000	8000
B = Schnittfestigkeit (Index) (Coupe-Test)	1,2	2,5	5,0	10,0
C = Weiterreißkraft (N)	10	25	50	75
D = Durchstichkraft (N)	20	60	100	150

Prüfung	A	B	C	D	E	F
E = Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22	30

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft". P bedeutet „bestanden"

EN 407:2020 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken

ABCDEF

Prüfungskriterien	Bewertung	0680
A = Brennverhalten	0 - 4	X
B = Kontaktwärme	0 - 4	1
C = Konvektive Wärme	0 - 4	X
D = Strahlungswärme	0 - 4	X
E = kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	0 - 4	X
F = große Mengen flüssigen Metalls	0 - 4	X

Prüfung	1	2	3	4
Brennverhalten: Brennzeit (s)	≤15	≤10	≤3	≤2
Glimmzeit (s)	-	≤120	≤25	≤5
Kontaktwärme (°C)	100	250	350	500
Schwellenwertzeit (s)	≥15	≥15	≥15	≥15
Konvektive Wärme: Wärmeschutzindex HTI (s)	≥4	≥7	≥10	≥18
Strahlungswärme: Wärmeübertragung t_5 (s)	≥5	≥30	≥90	≥150
kleine Spritzer geschmolzenen Metalls - Anzahl der Tropfen	≥5	≥15	≥25	≥35
große Mengen flüssiges Metalls - Flüssiges Eisen (g)	30	60	120	200

Die Kennzeichnung „X" anstelle einer Zahl bedeutet, dass die Handschuhe nicht für die Verwendung, die von diesem Prüfbericht abgedeckt wird, vorgesehen sind.
WARNUNG: Haben die Handschuhe die Leistungsstufe 1 oder 2 für das Brennverhalten, dann dürfen die Handschuhe nicht mit einer offenen Flamme in Kontakt kommen. Bei mehrlagigen Handschuhen, bei denen die Schichten voneinander getrennt werden können, gelten die Leistungsstufen nur bezogen auf den ganzen Handschuh einschließlich aller Schichten.
Allgemeine Hinweise
Diese Anwenderinformation ist als Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schutzausrüstung gedacht, wobei die Laportests eine Auswahlhilfe bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen wiedergeben können. Es obliegt daher der Verantwortung des Anwenders und nicht der des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Handschuhs für den geplanten Einsatzbereich zu prüfen.
Verwendungszweck, Einsatzgebiet und Risikobewertung
Dieser Handschuh ist ausschließlich für universelle Einsatzbereiche mit leichten mechanischen Risiken geeignet. Für alle Handschuhe mit einer Weiterreißkraft der Stufe 1 oder höher gilt: Sollten die Gefahr des Hineinziehens durch sich drehende Maschinenteile besteht, dürfen keine Handschuhe getragen werden. Kein Schutz gegen spitze Objekte, z.B. Injektionsnadeln. Dieser Handschuh bietet zusätzlichen Schutz bei Kontakt mit warmen Gegenständen gemäß oben genannter Leistungsstufenergebnisse. Bei Fragen und Unklarheiten zum Einsatz dieses Handschuhs wenden Sie sich an den betrieblichen Sicherheitsbeauftragten, den Lieferanten oder den Hersteller.
Reinigung und Pflege
Die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putztappen, etc.) wird empfohlen. Verschmutzte Handschuhe können bei 40°C bis zu sechs mal gewaschen werden, ohne die Schutzeigenschaften des Handschuhs zu verändern. Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf jeden Fall auf Unversehrtheit zu prüfen. Die gewaschenen Handschuhe sind an der Luft zu trocknen. Die Bewertung mit den o.g. Leistungsstufen basiert auf Prüfungen an unbenutzten Handschuhen, sowie nach sechsmaligen Waschen. Die Einsatzdauer wird durch sichtbaren Verschleiß begrenzt.

Verpackung, Lagerung, und Entsorgung
Dieser Artikel wird in einheitlicher Verkaufsverpackung aus recyclebarem Pappkarton geliefert. Die jeweils kleinste Verpackungseinheit befindet sich in PE-Beuteln oder ähnlichen umweltfreundlichen Umschließungen. Die Handschuhe müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen können eine Änderung der Schutzeigenschaften zur Folge haben. Dies gilt sinnentsprechend auch für den Transport. Eine Verfallzeit kann nicht genannt werden, da diese abhängig ist vom Grad des Verschleisses, des Gebrauchs und/oder der konkreten Handschuhverwendung. Die Entsorgung des Produkts richtet sich nach den örtlichen Bestimmungen.
Stoffliche Zusammensetzung/ das Produkt besteht aus
97% Polyamid (Nylon); 3% Elasthan; Grau
Nitril, wasserbasiertes Polyurethan; Schwarz
Gesundheitsrisiken
Bei der Verwendung des Produkts kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Sollten allergische Reaktionen auftreten, wird empfohlen, diesen Handschuh einstweilen nicht weiter zu verwenden und ärztliche Beratung einzuholen.

Name und Adresse des Herstellers
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de
info@feldtmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist:
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zertifizierungsstelle-Nr.: 2474

ES

Información del fabricante conforme al reglamento (UE) 2016/425, Anexo II, Párrafo 1.4 (las normas figuran en el Diario Oficial de la Unión Europea).
EPI Categoría 2
Tamaños: 06 - 12

¡Leer detenidamente antes del uso! Es su obligación incluir esta información de uso junto con el equipo de protección individual (EPI) o entregársela al usuario junto con el mismo. Con esta finalidad puede fotocopiar esta información de uso cuantas veces quiera.

Marcas en los guantes

CE =estos guantes estas certificados como equipo de protección individual (EPI). La marca CE indica que este producto cumple con los requisitos del reglamento (UE) 2016/425.
Puede consultar la declaración de conformidad en www. feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen

= Debe tener en cuenta la información del fabricante!

= Fecha de fabricación ver símolo CE en el guante

Explicación y números de las normas cuyos requisitos cumple el fabricante de los guantes
Las normas figuran en: el Diario oficial de la Unión Europea. Se pueden solicitar a Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 Guantes de protección- Requisitos generales y procedimiento de ensayo de los guantes.

EN 388:2019 Los guantes de protección contra riesgos deben obtener al menos en una de sus propiedades (resistencia al desgaste, a cortes, a desgarros y perforaciones), el nivel 1 o el nivel A en el caso del la prueba de corte TDM conforme a EN ISO 13997:1999.
Resistencia al desgaste: número de vueltas necesarias para desgastar el guante sometido a ensayo.
Resistencia a cortes: número de ciclos de ensayo necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante. Resistencia a desgarros: fuerza necesaria para desgarrar una muestra con cortes.
Resistencia a perforaciones: fuerza necesaria para perforar la muestra por medio de una punta de ensayo normalizada.

ABCDE

Criterios de ensayo	Evaluación	0680
A = Resistencia a la abrasión	0 - 4	4
B = Resistencia al corte (Coupe Test)	0 - 5	1
C = Resistencia al desgarro	0 - 4	3
D = Resistencia a la perforación	0 - 4	1
E = Resistencia al corte (TDM) según EN ISO 13997:1999	A - F	A

Ensayo	1	2	3	4	5
A = Resistencia a la abrasión (número de ciclos)	100	500	2000	8000	-
B = Resistencia al corte (Coupe Test)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Resistencia al desgarro (N)	10	25	50	75	-
D = Resistencia a la perforación (N)	20	60	100	150	-

Ensayo	A	B	C	D	E	F
E = Resistencia a cortes conforme a EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22	30

Cuanto mayor es la cifra, tibias es el resultado del ensayo. X significa no sometido a ensayo". P significa ensayo superado'
EN 407:2020 Guantes de protección contra riesgos térmicos

ABCDEF

Criterios de ensayo	Evaluación	0680
A = Inflamabilidad	0 - 4	X
B = Calor por contacto	0 - 4	1
C = Calor por convección	0 - 4	X
D = Calor por radiación	0 - 4	X
E = Pequeñas salpicaduras de metal fundido	0 - 4	X
F = Grandes cantidades de metal líquido	0 - 4	X

Ensayo	1	2	3	4
Inflamabilidad: Tiempo de inflamación (s)	≤15	≤10	≤3	≤2
Tiempo de rescoldo (s)	-	≤120	≤25	≤5
Calor por contacto (°C)	100	250	350	500
Tiempo umbral (s)	≥15	≥15	≥15	≥15
Calor por convección: Índice de transferencia de calor HTI (s)	≥4	≥7	≥10	≥18
Calor por radiación: Transferencia de calor t_5(s)	≥5	≥30	≥90	≥150
Pequeñas salpicaduras de metal fundido - Cantidad de gotas	≥5	≥15	≥25	≥35
Grandes cantidades de metal líquido - Hierro líquido (g)	30	60	120	200

La marca "X" en lugar de un número significa que los guantes no están previstos para la utilización cubierta por este ensayo.
ADVERTENCIA: Si los guantes tienen el nivel de rendimiento 1 o 2 de inflamabilidad, entonces no deben entrar en contacto con una llama abierta.
En el caso de guantes de varias capas en los cuales las capas pueden separarse unas de

FI

Valmistajan antamat tiedot asetuksen (EU) 2016/425, liitteen II, kohdan 1.4 mukaisesti (European unionin virallisessa lehdessä).
Henkilönsuojain kategoria 2
Koot: 06 - 12

Lue huolellisesti läpi ennen käyttöä! Jos tuovutat henkilönsuojaimen edelleen, olet velvoitettu joko liittämään nämä käyttäjälle suunnatut tiedot tuotteeseen tai antamaan ne vastaanottajalle. Tätä tarkoitusta varten näitä käyttäjälle suunnattuja tietoja saa kopioida rajattomasti ja ladata osoitteesta www.feldtmann.de .

Käsineisiä olevat merkinnät

= Nämä käsineet on sertifioitu henkilönsuojaimiksi. CE-merkintä ilmaisee, että tuote täyttää asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen

= Valmistajan antamat tiedot on huomioitava!

= Valmistuspäivä - katso käsineet oleva CE-tarra

Niiden standardien nimet ja numerot, joiden vaatimukset käsineet täyttävät
Standardit löydettävissä: Euroopan unionin virallinen lehti. Osteltavissa Beuth Verlag GmbH:lta, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 Suojakäsineet - käsineiden yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EN 388:2019 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan, tämän standardin mukaisten käsineiden on saavuttettava vähintään yhden ominaisuuden osalta (hankaukseen, viltteen, repäisyn ja lävistyksen kesto) vähintään suoritustaso 1 tai suoritustaso A standardin EN ISO 13997:1999 mukaisessa kokeessa tuotteen leikkauksen kestosta terävä esineitä vastaan. Suoritusryvyn tasot viittaavat käsin leikattaviin kankaisiin. Hankaukseen kesto: Kierroksen lukumäärä, jotka vaadittaan testattavan käsineen läpäisemiseksi hankaamalla. Viltteen kesto: Testausjaksojen lukumäärä, jotka jälkeen testattava tuote on läpäisty leikkaamalla teräsveitsellä noputeella. Repäisyn kesto: Voima, joka vaadittaan sellaisen testattavan tuotteen repäisemiseksi, johon on tehty viltto.
Neulanpiston kesto: Voima, joka vaadittaan testattavan tuotteen läpäisemiseen standardoidulla testipiikillä.

ABCDE

Testauskriteeri	Astekiko	0680
A = Hankauksen kesto	0 - 4	4
B = Viltonkestävyys (Coupe Test)	0 - 5	1
C = Repäisyn kesto	0 - 4	3
D = Puhkaisulujuus (N)	0 - 4	1
E = Standardin EN ISO 13997:1999 mukaiset leikkauksen kesto	A - F	A

Testi	1	2	3	4	5
A = Hankauksen kesto (hankauskierrosten lukumäärä)	100	500	2000	8000	-
B = Viltonkestävyys (osoitin) Coupe-Test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Repäisyn kesto (N)	10	25	50	75	-
D = Puhkaisulujuus (N)	20	60	100	150	-

Testi	A	B	C	D	E	F
E = Standardin EN ISO 13997:1999 (N) mukainen leikkauksen kesto	2	5	10	15	22	30

Mitä suurempi numero, sitä parempi testitulos. X tarkoittaa "ei testattu". P tarkoittaa "hyväksytty".
EN 407:2020 Termisiltä vaaroilta suojaavat käsineet

ABCDEF

Testausnkriteerit	Astelikk	0680
A = Palo-ominaisuudet	0 - 4	X
B = Kosketelämpö	0 - 4	1
C = Konvektiivinen lämpö	0 - 4	X
D = Säteilylämpö	0 - 4	X
E = pienet roiskeet sulanutta metallia	0 - 4	X
F = suuret määrät sulanutta metallia	0 - 4	X

Merkintä X luvun sijasta tarkoittaa, ettei käsineitä ole tarkoitettu käyttötarkoituksen, jota kokeissa on testattu.
VAROITUS: Jos kohteen avut saaneet osin-ainoastaisia tasotukoksen 1 tai 2, käsineitä ei saa käyttää käsitelltessä avotulta. Usaempikerroksisissa käsineissä, joiden kerrokset voidaan erottaa toisistaan, tasotukokset koskevat ainoastaan ulkokerrosta.
Yleisiä ohjeita
Nämä käyttäjälle suunnatut tiedot on tarkoitettu avuksi suojavaisteiden valimassa. Laboratoriotestit tarjoavat tosin apua valitsemisen, mutta niiden yhteydessä ei kuitenkaan voida arvioida todellisia käyttöolosuhteita. Suorituksen perustuvat laboratoriotesten tuloksiin, jotka eivät välttämättä vastaa työkohtaisessa valitsevia todellisia olosuhteita. Tästä syystä on käyttäjän vastuulla, ei valmistajan, varmistaa tehjn käsineen soveltuvuus suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
Käyttötarkoitus, käyttäjän ja riskinarviointi
Käsine soveltuu ainoastaan yllämainittujen käyttötarkoituksiin, joihin liittyy kevät mekaanisia vaaroja kosketaa kaikista käsinistä, jotka repimiäjuus on vähintään 1. Jos on vaara, että pyörivät koneen osat vetäytyvät sisään, käsinettä ei saa käyttää. Ei suojaa terävähköiskiltä esineiltä, kuten esim. injektioneulat. Nämä käsineet tarjoavat tiiksuusja koskettatasa lämpimiä esineitä edellä mainittujen tasotukosten mukaisesti.
Jos sinulla on kysyttävä käsineistä tai siihen liittyy epäselvyyksiä, ota yhteyttä yritykseen turvallisuusasiasta, tavarantoimittajaan tai valmistajaan.
Puhdistus ja huolto
On suositeltava käyttää kaupallisesti saatavilla olevia puhdistusaineita (esim. harjoja, puhdistusliinoja jne.) Pestyjä käsineitä voi pestä enintään kuusi kertaa 40°C lämm. että käsineen suojaavat ominaisuudet heikkenevät. Ennen uudelleenkäyttöä tarkistakaa käsine silmämääräisesti. Pesjetyn käsineiden tulisi kuivua ilmassa. Yllä mainitut suoritustekytkyset perustuvat testeihin, jotka on tehty sekä käyttämättömille että kuusi kertaa pesyille käsineille. Käyttökä käpitulon näkyvään kulumiseen.
Pakkaus, varastoinja ja kiihtymisaika
Tuote toimitetaan yhtenäisessä myyntipakkauksessa, joka on valmistettu kierrätettävästä pahvista. Pienin pakkauksyksikkö on PE-pussi tai vastaava ympäristöystävällinen suojapakkaus. Käsineitä on varastoitava asianmukaisella tavalla, eli laatikossa kuivissa tiloissa. Kosteuden, lämpötilojen, valon sekä hellyn ajan kuluessa tapahtuvan materiaalin tuonnoilisen muuttumisen kaltaisista vaikutuksista voi olla seurauksena tuotteen suojaominaisuuksien muuttuminen. Tuotteelle ei voida ilmoittaa vanhenemisaikaa, koska se riippuu käytöstäsäestä, käytöstä ja käyttöaluesta. Hälytys paikallisten määräysten mukaisesti.
Materiaalin koostumus / tuotteen materiaali
97 % polyamidi, 3% spandex, harmaa,/ vitrii, vesi-pohjainen polyuretaani, musta
Terveydelle aiheutuvat vaarat
Tuotteen asianmukaisesta käytöstä voi aiheutua allergisia reaktioita käsineiden komponentille. Jos allergisia reaktioita ilmenee, suosittelemme lopettamaan käsineen käytön toistaiseksi ja hakeutumaan lääkäriin.
Valmistajan nimi ja osoite
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de
info@feldtmann.de

Tyypinhäraskutuksesta vastaava ilmoitettu laitos:
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Tyypinhäraskutuksen nro: 2474

PL

Informacje producenta według rozporządzenia (UE) 2016/425, aneks II, punkt 1.4 (zapis w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
SOI, kategoria 2
Rozmiary: 06 - 12

Prosimy o starannie zapoznanie się z niniejszymi informacjami przed użyciem! Przy przekazywaniu środków ochrony indywidualnej (ŚOI) są Państwo zobowiązani dołączyć te informacje dla użytkownika lub przekazać je odbiorcy. W tym celu ta informacja dla użytkownika może być w sposób nieograniczony powielana i pobierana ze strony www.feldtmann.de .
Oznaczenia na rękawicach

= Nawiązuje do rozporządzenia są certyfikowane jako środek ochrony indywidualnej (ŚOI). Znak CE wskazuje, że ten produkt spełnia wymogi rozporządzenia (UE) 2016/425. **Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= Należy wziąć pod uwagę informacje producenta!

= Data produkcji - patrz etykieta CE na rękawicach

Objaśnienie i numery norm, których wymogi są spełnione przez rękawice
Zapis norm: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Dostępność w: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne – Wymogi ogólne i techniki testowe dla rękawic

EN 388:2019 Rękawice chroniące przed mechanicznym ryzykiem muszą dla co najmniej jednej z cech (wytrzymałość na ścieranie, na przecięcie, na dalsze rozdzieranie i na przebicie) osiągnąć co najmniej poziom wymogu 1 lub stopień mocy A dla badania wytrzymałości na przecięcie TDM według EN ISO 13997:1999. Poziomy wydajności odnoszą się do próbki rękawicy.
Wytrzymałość na ścieranie: Liczba obrotów, które są potrzebne, aby przetrzeć rękawicę testową. Wytrzymałość na przecięcie: Liczba cykli testowych, przy których przy stałej prędkości przedmiot badania zostaje przecięty. Siła dalszego rozdzierania: Siła, która jest potrzebna do dalszego rozdzierania próbki badania.
Siła przekłucia: Siła, która jest konieczna do przekłucia przedmiotu badania przy użyciu standardowej kończki testowej.

ABCDE

Kryteria testowe	0680
A = Odporność na ścieranie	0 - 4
B = Odporność na przecięcie (test Coupe)	0 - 5
C = Odporność na rozrywanie	0 - 4
D = Odporność na przedziurawienie	0 - 4
E = Odporność na przecięcie (TDM) wg EN ISO 13997	A - F

Test	1	2	3	4	5
A = Odporność na ścieranie (liczba cykli ścierania)	100	500	2000	8000	-
B = Odporność na przecięcie (indeks) – test Coupe	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Odporność na rozrywanie (N)	10	25	50	75	-
D = Odporność na przedziurawienie (N)	20	60	100	150	-

Test	A	B	C	D	E	F
E = Wytrzymałość na przecięcie według EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22	30

Im wyższa jest liczba, tym lepszy jest wynik testu. X oznacza „niebadane". P oznacza „wynik pozytywny".
EN 407:2020 Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi

ABCDEF

Kryteria testowe	Ocena	0680
A = Odporność ogniowa	0 - 4	X
B = Ciepło kontaktowe	0 - 4	1
C = Ciepło konwektywne	0 - 4	X
D = Ciepło promieniowania	0 - 4	X
E = Drobne rozpryski stopionego metalu	0 - 4	X
F = Duża ilość płynnego metalu	0 - 4	X

Test	1	2	3	4
Odporność ogniowa: Czas palenia (s)	≤15	≤10	≤3	≤2
Czas żarzenia (s)		≤120	≤25	≤5
Ciepło kontaktowe (°C)	100	250	350	500
Czas osiągnięcia wartości progowej (s)	≥15	≥15	≥15	≥15
Ciepło konwektywne: współczynnik przenikania ciepła HTI (s)	≥4	≥7	≥10	≥18
Ciepło promieniowania: przenoszenie ciepła b (s)	≥5	≥30	≥90	≥150
Drobne rozpryski stopionego metalu – liczba kropel	≥15	≥25	≥35	≥35
Duża ilość płynnego metalu – płynne żelazo (g)	30	60	120	200

Oznaczenie „X" zamiast liczby oznacza, że rękawice nie są przeznaczone do szczególnego zastosowania, które jest ujęte w tym teście.
OSTRZEŻENIE: jeśli rękawice mają poziom skuteczności 1 lub 2 w odniesieniu do odporności ogniowej, to nie wolno narażać ich na kontakt z otwartym ogniem.
W przypadku rękawic wielowarstwowych, w których poszczególne warstwy można od siebie oddzielić, poziomy skuteczności odnoszą się tylko do całej rękawicy – wraz ze wszystkimi warstwami.
Wskazówki ogólne
Zalecia się zbycie dla użytkownika ma służyć jako pomoc przy wyborze środków ochrony indywidualnej, przy czym testy laboratoryjne dostarczają danych pomocniczych, ale nie mogą ocenić rzeczywistej wszystkich w miejscu pracy. Stopnie efektywności opierają się na wynikach testów laboratoryjnych, które nie muszą odzwierciedlać aktualnych warunków na stanowisku pracy. Dlatego ze zakresie odpowiedzialności użytkownika, a nie producenta pozostaje skontrolowanie odpowiedniości określonej rękawicy do planowanego zakresu zastosowania.
Przeznaczenie, zakres zastosowania i ocena ryzyka
Ta rękawica jest odpowiednia wyłącznie do zastosowań zgodnych z zakresem zastosowania z lekkim ryzykiem mechanicznym. Następujące warunki dotyczą wysokich rękawic o odporności na ścieranie poziomu 1 lub wyższego: Jeśli istnieje ryzyko wciągnięcia przez obracające się części maszyny, nie można noić rękawicy. Brak ochrony przed ostrymi obiektami, np. igłami (np. iniekcji). Ta rękawica zapewnia dostateczną ochronę kontaktowi z ciepłymi przedmiotami zgodnie z wyżej wymienionymi wynikami dla poziomów skuteczności. W razie pytań i kwestii związanych z zakresem zastosowania tych rękawic należy zwracać się do eksperta ds. bezpieczeństwa pracy lub producenta.
Czyszczenie i pielęgnacja
Zaleca się czyszczenie za pomocą dostępnych na rynku środków czyszczących (np. szczotek, ściereczek itp.). Brudne rękawice można prać do sześciu razy w temperaturze 40°C, nie zmieniając ich właściwości ochronnych. Przed ponownym użyciem rękawice należy sprawdzić pod kątem integralności. Umyte rękawice powinny być suszone na powietrzu. Osiena z wymienionymi powyżej pozlomami wydajności opiera się na testach przeprowadzonych zarówno na rękawicach nieużywanych, jak i po sześciokrotnym praniu. Dane dotyczące rękawic nieużywanych zostały

Pakowanie, przechowywanie i usuwanie jako odpad
Ten artykuł jest dostarczany w jednostkim opakowania z dodatkowym z kartonu nadającego się do recyklingu. Najmniejsza jednostka opakowaniowa znajduje się w woreczkach PE lub podobnych opakowaniach przyjaznych dla środowiska. Rękawice muszą być prawidłowo przechowywane, tzn. w kartonach w suchych pomieszczeniach. Wpływy takie jak wilgoć, temperatura, światło i naturalne zmiany tworzywa w dalszym okresie mogą spowodować zmianę właściwości ochronnych. Nie można określić daty utraty właściwości użytkowych, ponieważ zależy ona od stopnia zużycia i zakresu zastosowania. Usuwanie jako odpad zgodnie z regulaturami lokalnymi.
Skład materiałowy / produkt składa się ze
97% polianidu, 3% spandex, szary / nitryl, poliuretanowej na bazie wody, czarny
Ryzyko dla zdrowia
Przy prawidłowej pracy z produktem może dojść do reakcji alergicznych spowodowanych elementami rękawicy. Jeśli wystąpią reakcje alergiczne, rekomenduje się, aby zaprzestać stosowania rękawicy oraz skonsultować się z lekarzem.

Nazwisko i adres producenta
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de
info@feldtmann.de

Jednostka notyfikowana, która odpowiada za przeprowadzanie testów typowych:
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Nr Jednostka notyfikowana: 2474

CZ

Informace výrobce podle nařízení (EU) 2016/425, příloha II, oddíl 1.4 (místo zodpovědné za normy Evropské unie).
PSA kategorie 2
Rozsah: 06 - 12

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto informace! Máte povinnost tyto informace pro uživatele přiložit, resp. je vydat příjemci při předání osobního ochranného vybavení (OOP). Za tímto účelem lze tyto informace bez omezení kopírovat a stahovat na www.feldtmann.de .
Značky na rukavicích

= Tyto rukavice jsou certifikovány jako Osobní ochranné vybavení (OOP). Značka CE ukazuje, že tento výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2016/425. **Prohlášení o shodě naleznete na www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= musí být dodrženy informace

= Datum výroby viz štítek CE na rukavice

Vysvětlení a čísla norem, jichž požadavky rukavice splňují
Místo zodpovědné za normy: Úřední list Evropské Unie. K dispozici v Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a zkušební metody pro rukavice

EN 388:2019 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům musí alespoň pro jednu z vlastností (odolnost proti odření, rozřezuití, dalšímu roztržení a propíchnutí) dosáhnout minimálně výkonnostního stupně A pro zkoušku odolnosti proti rozřezuití TDM podle EN ISO 13997:1999. Úrovně výkonu označují dílčí rukavice. Odolnost proti odření: Počet otáček, kterých je zapotřebí pro proděrení testovací rukavice. Odolnost proti proříznutí: Počet testovacích cyklů, při kterých je testovaný vzorek při konstantní rychlosti proříznut. Odolnost proti roztržení: Síla, která je zapotřebí pro další roztržení testovaného vzorku. Odolnost proti propíchnutí: Síla, která je zapotřebí, aby byl testovaný vzorek propíchnut pomocí standardizované testovací jehly.

ABCDE

Kriteria zkoušky	Hodnocení	0680
A = odolnost proti odření	0 - 4	4
B = odolnost proti proříznutí (Coup Test)	0 - 5	1
C = odolnost proti roztržení	0 - 4	3
D = odolnost proti propíchnutí	0 - 4	1
E = odolnost proti roztržení (TDM) podle EN ISO 13997:1999	A - F	A

Test	1	2	3	4	5
A = odolnost proti odření (počet cyklů odření)	100	500	2000	8000	-
B = odolnost proti proříznutí (index Coup Test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = odolnost proti roztržení (N)	10	25	50	75	-
D = odolnost proti propíchnutí (N)	20	60	100	150	-

Zkouška	A	B	C	D	E	F
E = odolnost proti roztržení EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22	30

Čím vyšší číslice, tím lepší výsledek zkoušky. X znamená „nezkoušeno". P znamená „vyhovuje".
EN 407:2020 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům

ABCDEF

Kriteria zkoušky	Hodnocení	0680
A = Chování při hoření	0 - 4	X
B = Kontaktní teplo	0 - 4	1
C = Konvektivní teplo	0 - 4	X
D = Radiační (sálavé) teplo	0 - 4	1
E = Malé rozstřikované částice roztaveného kovu	0 - 4	X
F = Velká množství roztaveného kovu	0 - 4	X

Zkouška	1	2	3	4	5
Chování při hoření: Doba dohořívání plamenem (s)	≤15	≤10	≤3	≤2	
Doba dohořívání žíhnutím (s)		≤120	≤25	≤5	
Kontaktní teplo (°C)	100	250	350	500	
Prahová doba (s)	≥15	≥15	≥15	≥15	
Konvektivní teplo: Index prostupu tepla HTI (s)	≥4	≥7	≥10	≥18	
Radiační (sálavé) teplo: Přenos tepla b (s)	≥5	≥30	≥90	≥150	
Malé rozstřikované částice roztaveného kovu - počet kapek	≥5	≥15	≥25	≥35	
Velká množství roztaveného kovu – roztavené železo (g)	30	60	120	200	

Symbol „X" místo čísla znamená, že rukavice nejsou určeny pro použití, kterého se týká tato zkouška.
VAROVÁNÍ: Jestliže soupeří odolnost rukavic u chování při hoření má hodnotu 1 nebo 2, nesmí tyto rukavice přijít do kontaktu s otevřeným plamenem. U vícevrstvých rukavic, jejichž jednotlivé vrstvy nelze od sebe oddělit, se stupně odolnosti vztahují na celou rukavici včetně všech vrstev.
Všeobecné informace
Tyto informace pro uživatele jsou určeny jako pomůcka při výběru Vašeho ochranného vybavení, přičemž laboratorní testy nabízí pomůcku pro výběr, nejsou však schopné posoudit skutečné podmínky na pracovišti. Výkonnostní stupně se zakládají na výsledcích laboratorních zkoušek, které ne bezpodmínečně odrážejí aktuální podmínky na pracovišti. Proto je zcela v zodpovědnosti uživatele a nikoli výrobce, aby ověřil vhodnost určité rukavice pro plánovanou oblast použití.
Úkol použití, oblast použití a posouzení rizika
Tyto rukavice jsou vhodné výhradně pro uvedené účely a oblasti použití s mírnými mechanickými riziky. Následující platí pro všechny rukavice s odolností proti roztržení úrovně 1 nebo vyšší: Pokud existuje riziko vtažení rotujícími částmi stroje, nesmí se nosit žádné rukavice. Neposkytuje ochranu proti ostrým předmětům, např. injekčním jehlám. Tato rukavice nabízí dostatečnou ochranu při kontaktu s teplými předměty dle výše uvedených hodnot. V případě dotazů a nejasností v oblasti na dotaz použití tlučtu kterého rukavice poskytuje ochranu za bezpečnost práce, dodavatele nebo výrobce.
Údržba a péče
Doporučuje se dbát na běžně dostupných čisticích prostředků (např. kartáčů, hadřících apod.). Znečištěné rukavice lze prát až třesíkrát při 40°C, aniž by se změnily ochranné vlastnosti rukavic. Před opětovným použitím je nutné rukavice zkontrolovat na neporušenost. Vypraté rukavice by měly být sušeny na vzduchu. Výsledky výše uvedených testovacích postupů byly stanoveny na testech provádených jak na nepoužitých rukavicích, tak na rukavicích po šesti pracích. Doba použití je omezena viditelným opotřebením.
Balení, skladování a likvidace
Tento výrobek je dodáván v jednotném prodejním balení z recyklovatelného lepenkového kartonu. Vždy nejmenší balení jednotka se nachází v PE sáčcích nebo podobných ekologických obalech. Rukavice musí být odloženě skladovány, tj. v kartonech v suchých prostorech. Vlivy jako vlhkost, teplota, světlo a také přílišné změny materiálu za určité období mohou mít za následek snížení ochranných vlastností. Doba maximální použitelnosti nelze určit, jelikož ta závisí na stupni opotřebení, použití a oblasti použití. Likvidace podle místních ustanovení.
Materiálové složení výrobek sestává z
97% polianidu, 3% spandex, cinza / nitrilica, polyuretan na bázi vody, černa
Zdravotní rizika
Při běžné práci s výrobkem může dojít k alergickým reakcím z běžných součástí rukavice. Pokud by se alergické reakce projevily, doporučuje se tyto rukavice přestání nepoužívat a vyhledat lékařskou pomoc.

Název a adresa výrobce
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de
info@feldtmann.de

Oznamující subjekt, který je zodpovědný za provedení zkoušky konstrukčního vzorku:
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Oznamující subjekt : 2474

NL

Informatie van de fabrikant conform Verordening (EU) 2016/425, bijlage II, § 1.4 (zoals in het officiële blad van de Europese Unie).
PBM categorie 2
Maten: 06 - 12

Lees dit aandachtig voor gebruik! U bent verplicht om deze gebruikersinformatie bij het doorgeven van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij te voegen of aan de ontvanger te overhandigen. Hiertoe kan deze gebruikersinformatie zonder beperkingen worden gereproduceerd en worden gedownload op www.feldtmann.de .
Markeringen op de handschoenen

= Deze handschoenen zijn gecertificeerd als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het CE-merkteken geeft aan dat dit product voldoet aan de verenigen van Verordening (EU) 2016/425. **De conformiteitsverklaring vindt u op www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= de informatie van de fabrikant moet in acht worden genomen!

= Zie CE-label op de handschoenen voor de productiedatum

Toelichting en nummers van normen waaraan de handschoenen voldoen
Locatie van de normen: officiële blad van de Europese Unie. Te verkrijgen bij Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 Beschermende handschoenen - Algemene eisen en testmethoden voor handschoenen

EN 388:2019 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's moeten voor ten minste één van de eigenschappen (slijtage, snijweerstand, scheurpropagatie, perforatiesterkte) een minimum prestatieniveau 1 of prestatieniveau A voor de TDM-snijbestandheidstest volgens EN ISO 13997:1999 bereiken. Prestatieniveaus verwijst naar de pam van de handschoen.
Slijtweerstand: Het aantal omwentelingen dat nodig is om de testhandschoen door te scheuren. Snijweerstand: Het aantal testcycli waarbij het testmonster bij constante snelheid wordt doorgesneden. Scheurweerstand: De kracht die nodig is om het gesneden testmonster verder te scheuren. Perforatieweerstand: De vereiste kracht om het monster van de handschoen te doorbreken met een gestandaardiseerde testpin.

ABCDE

Testcriteria	Beoordeling	0680
A = Schuurweerstand	0 - 4	4
B = Snijweerstand (Coupe Test)	0 - 5	1
C = Scheurweerstand	0 - 4	3
D = Perforatieweerstand	0 - 4	1
E = Snijweerstand (TDM) conform EN ISO 13997:1999	A - F	A

Test	1	2	3	4	5
A = Schuurweerstand (aantal schuurcirkels)	100	500	2000	8000	-
B = Snijweerstand (index) Coupe-Test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Scheurweerstand (N)	10	25	50	75	-
D = Perforatieweerstand (N)	20	60	100	150	-

Test	A	B	C	D	E	F
E = Snijweerstand conform EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22	30

Hoe hoger het getal, des te beter is het testresultaat. X betekent "niet getest". P betekent "geslaagd"
EN 407:2020 Beschermende handschoenen tegen thermische risico's

ABCDEF

Testcriteria	Beoordeling	0680
A = Brandgedrag	0 - 4	X
B = Contactwarmte	0 - 4	1
C = Calieidsgeleiding	0 - 4	X
D = Stralingswarmte	0 - 4	X
E = Kleine spatten gesmolten metaal	0 - 4	X
F = grote hoeveelheden vloeibaar metaal	0 - 4	X

Test	1	2	3	4
Brandgedrag: Brandtijd (s) Smeltijd (s)	≤15	≤10	≤3	≤2
		≤120	≤25	≤5
Contactwarmte (°C)	100	250	350	500
Drempelwaardetijd (s)	≥15	≥15	≥15	≥15
Calieidsgeleiding: Thermische beschermingsindex HTI (s)	≥4	≥7	≥10	≥18
Stralingswarmte: Warmteoverdrachtb (s)	≥5	≥30	≥90	≥150
kleine spatten gesmolten metaal - aantal druppels	≥5	≥15	≥25	≥35
grote hoeveelheden vloeibaar metaal - vloeibaar ijzer (g)	30	60	120	200

De markering "X" in plaats van een cijfer betekent dat de handschoenen niet bedoeld zijn voor het gebruik dat onder deze test valt.
WAARSCHUWING: Als de handschoenen prestatieniveau 1 of 2 voor het brandgedrag hebben, dan mogen de handschoenen niet in contact komen met open vuur
Bij meerlagige handschoenen waarbij de lagen kunnen worden gescheiden, zijn de prestatieniveaus alleen van toepassing op de hele handschoen, inclusief alle lagen.
Algemene richtlijnen
Deze gebruikersinformatie is bedoeld om u te helpen bij het kiezen van uw beschermende uitrusting. De laboratoriumtests bieden hierbij ondersteuning, maar zijn niet in staat om de specifieke werkomstandigheden te simuleren. De prestatieniveaus zijn gebaseerd op de resultaten van laboratoriumtests die niet noodzakelijkerwijze de actuele arbeidsomstandigheden weergeven. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker en niet van de fabrikant om de geschiktheid van uw handschoen voor de beoogde toepassing te controleren.
Gebruiksdoel, toepassingen en risicobeoordeling
Deze handschoen is alleen geschikt voor universele toepassingen met geringe mechanische risico's. Het volgende is van toepassing op alle handschoenen met een scheurweerstand van niveau 1 of hoger: As het risico bestaat dat de zelven aangetrokken door draaiende machinedelen, mogen geen handschoenen worden gedragen. Geen bescherming tegen scherpe voorwerpen, zoals injectienaalden. Deze handschoen biedt een bescherming bij contact met warme voorwerpen op basis van de bovenstaande prestatieniveau-resultaten. Als u vragen hebt of er onduidelijkheden zijn over het gebruik van deze handschoen, neem dan contact op met de bedrijfsveiligheidsfunctionaris, de leverancier of de fabrikant.
Reinigingen en onderhoud
Reiniging met in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen (bijv. borstels, schoonmaakdoeken, enz.) wordt aanbevolen. Bevuilde handschoenen kunnen tot zes keer worden gewassen zonder dat de beschermende eigenschappen van de handschoen aan te tasten. Voor hergebruik moeten de handschoenen op integriteit worden gecontroleerd. Gewassen handschoenen moeten aan de lucht worden gedroogd. De beoordeling met de bovengenoemde prestatieniveaus is gebaseerd op tests die zijn de bedoeld voor gebruik en zes keer gewassen. De gegevens voor ongebruikte handschoenen als handschoenen die zes keer zijn gewassen. De gebruiksduur wordt bepaald door zichtbare slijtage.
Verpakking, opslag en afvoer
Dit artikel wordt geleverd in een uniforme verkoopverpakking van recyclebaar karton. De kleinste verpakkingseenheid bevindt zich in PE-zakjes of vergelijkbare milieuvriendelijke verpakkingen. De handschoenen moeten op de juiste manier worden bewaard, d.w.z. in dozen in droge ruimtes. Invloeden zoals vochtigheid, temperatuur, licht en natuurlijke materiaalveranderingen gedurende een bepaalde tijdsperiode kunnen verantwoordelijk zijn voor de beschermende eigenschappen tot gevolg hebben. Er kan geen vervaldatum worden opgegeven omdat dit afhankelijk is van de mate van slijtage, het gebruik en het gebruiksgebied. Afvalverwerking volgens de lokale voorschriften.
Materiaalsamenstelling / het product bestaat uit
97% polyamide, 3% spandex, grijs / nitril, waterbasis polyurethaan, zwart
Gezondheidsrisico's
Bij juist gebruik van het product kunnen er allergische reacties op de componenten van de handschoenen ontstaan. Als er allergische reacties optreden, is het raadzaam om het gebruik van deze handschoenen voorlopig te stoppen en medisch advies in te winnen.

Naam en adres van de fabrikant
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de
info@feldtmann.de

Aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het typeonderzoek:
MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Aangemelde instantie nr.: 2474

LT

Gamintojo informacija pagal ES direktyvos 2016/425 II priedo 1.4 skyrių (Nuoroda į Europos Sąjungos Oficialųjį leidinį).
2 kategorijos asmeninės apsaugos priemonės
Dydžiai: 06 - 12

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite! Perduodami asmeninės apsaugos priemones kitam naudotojui taip pat privalote perduoti ir šią naudotojui skirtą informaciją. Tam tikslui galima be apribojimų naudotis naudotojui skirta informacija, ja atsisiunčiant iš svetainės www.feldtmann.de.
Pirštinių žaviklinimas

= Šios pirštinės yra sertifikuotos kaip asmeninės apsaugos priemonės. CE ženklas rodo, kad šis produktas atitinka ES direktyvos 2016/425 reikalavimus. **Atitikties deklaraciją rasite svetainėje www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen**

= Atkreipkite dėmesį į gamintojo informaciją!

= Pagamintos data žr. ant CE ženklo, esančio ant pirštinės

Standartu, kurių reikalavimus atitinka pirštinės, pasižymintys ir numeriai
Standarto nuorodos: Europos Sąjungos Oficialusis leidinys. Galima užsisakyti iš leidyklos „Beuth Verlag GmbH", 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 Apsauginės pirštinės – bendrieji reikalavimai ir pirštinių tikrinimo metodai

EN 388:2019 Apsauginės pirštinės nuo mechaninių pavojų turi būti bent 1 našumo lygio charakteristiką (dėl nusitrynimo, atsparumo įpjovimams ir prasidūrimui, plyšių dėjėjimo) arba A našumo lygio charakteristiką pagal atsparumo įpjovimui pirštinės A for TDM bandymą pagal ISO 13997:1999. Našumo lygis rodo pirštinės
Atsparumas nusitrynimui: apsaukimų skaičius, kurio reikia, siekiant kiaurai pratrinti testuojamą