



NÁVOD K POUŽITÍ

Ochranné brýle typu VISITOR (4196), katalogové číslo: 400000,
CRAFTSMAN (4176), katalogové číslo: 400010

Certifikace a normy: ochranné brýle (zorník a rámeček) splňují požadavky normy EN 166 (třída 1).

Použití, popis

Brýle jsou osobním ochranným prostředkem II. kategorie, zajišťují ochranu očí proti mechanickému nárazu o střední energii. Jsou vhodné pro činnosti, při nichž jsou oči uživatele vystaveny rizikům v podobě rychle letících částic. Brýle jsou vyrobeny z polykarbonátu. Zorník je odolný proti poškrábání.

Návod na údržbu ochranných brýlí

Stav brýlí kontrolujte před každým použitím. Brýle musí pohodlně sedět na nose a bezpečně překrývat oči. Mohou být nošeny přes předepsané dioptrické brýle. Nepoužívejte poškrábané, silně znečištěné nebo jinak poškozené brýle. Zorník čistěte optickou utěrkou nebo umyjte mýdlovou vodou a osušte jemnou tkaninou. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Skladování, přeprava, likvidace

Skladujte v obalu při teplotě v rozmezí +5°C až +40°C, mimo přímé sluneční záření, v čistém a suchém prostředí. Chraňte před kontaktem s chemickými látkami a jejich výpary a kontaktem s drsnými a ostrými předměty. Po práci uložte do vhodného obalu. Přepravujte v původním balení nebo v pevném pouzdru. Nepoužitelný výrobek likvidujte dle zákona o odpadech – lze vyhodit do běžného komunálního odpadu.

Balení:

jednotlivě v plastovém obalu, po 12 ks v krabičce, 300 ks v kartonu.

Upozornění!

Nosíte-li brýle na ochranu proti rychle se pohybujícím částicím na běžných dioptrických brýlích, mohou svrchní brýle předávat energii z nárazů dále do spodních brýlí.

Tyto brýle nepoužívejte:

- k přímému hledění do světelného zdroje (slunce, xenonová světla, solární lampy apod.),
- v horkém a vlhkém prostředí (nemají úpravu proti zamlžení ani orosení a výrazně se tak snižují viditelnost),
- při svařování, nechrání proti IR záření, nukleární radiaci, laserovým paprskům,
- pokud se vytvoří alergická reakce v místě styku rámečku brýlí s pokožkou.

Uvedené skutečnosti mohou uživateli přispět k racionálnímu použití tohoto typu ochranných brýlí. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby posoudil, zda výrobek využívá za vhodných podmínek.

Značení

Obchodní značka výrobce, Označení **CE** (shoda s EU 2016/425), **EN 166** (číslo příslušné normy).

Na zorníku je označení **1** (optická třída, nejméně namáhá oči – lze nosit dlouhodobě) a **F** – symbol ochrany proti vysokorychlostním částicím s nízkou energií (45 m/s).

Výrobce: Helmut Feldtmann GmbH, Zunftstraße 28, 21244, Buchholz in der Nordheide, Německo

Distributor do ČR: PRA-P-OR s.r.o., Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava