

STRONG
HANDSCHUHE
Art. 0843 - ANCHORAGE
PSA Kategorie 2
Größe: 7 - 11

Eine sorgfältig vor Gedruckt steht. Diese Seite ist verpflichtet, die Anwendungsinformation bei Wegeleiste der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizufügen bzw. den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann eine Anwendungsinformation unerlässlich verfehligt und unter www.feldmann.de herunter geladen werden.

Markierungen auf den Handschuhen

CE = Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass das Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen

II = Die Informations sind der Handschuh sind zu beachten! **I** = für das Arbeit mit Lebendmaterialen zertifiziert **M** = Herstellungsdatum siehe CE-Label im Handschuh

Erläuterung und Nummer der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:

= F-Prüfung des Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

= EN 388-2015 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Weiterdruck- und Durchdringkraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe A für die TDW-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997-1999 erreichen. Leistungstestergebnisse beziehen sich auf die Handinnenfläche.

1 oder Leistungsstufe A für die TDW-Schnittdurchdringkraften und der Testmethode durchdringen.

Schnittdurchdringkraft: Die Anzahl der Testmarken, bei denen kein Kontakt mit dem Prüfling durchdringt.

Weiterdruckfestigkeit: Die Kraft, die nötig ist, den angeschnittenen Prüfling weiter zu reißen.

Durchdringkraft: Die Kraft, die nötig ist, den Prüfling mittels einer standardisierten Prüfplatte zu durchstoßen.

Durchschlagskraft: Die Kraft, die nötig ist, den Prüfling mittels einer standardisierten Prüfplatte zu durchstoßen.

Handschuhe sind zu beachten! **I** = für das Arbeit mit Lebendmaterialen zertifiziert **M** = Herstellungsdatum siehe CE-Label im Handschuh

Prüfungsrichtlinien Bewertung 0843 - ANCHORAGE

Prüfung 1 2 3 4 5

A + Schnittfestigkeit (Anzahl der Schneiden) 100 500 2000 8000

B + Schnittfestigkeit (Index) Coupe-Test 0 - 4 X

C + Weiterdruckfestigkeit 0 - 4 4

D + Durchdringkraft 0 - 4

E + Durchschlagskraft (TDM) nach EN ISO 13997-1999 A - F E

A + Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997-1999 2 5 10 15 22 30 (N)

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet nicht geprüft! P bedeutet bestanden!

EN 407-2020 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken

Prüfung 1 2 3 4 5

Brennverhalten: Brennzzeit (s) ≤20 <10 ≤3 ≤2 ≤1

Brennverhalten: Flammgrad (Index) ≤20 <10 ≤3 ≤2 ≤1

Kontaktwärme (°C) 100 250 350 500

Kontaktwärme (°C) ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15

Widerstandswärme (°C) 0 - 4 X

Widerstandswärme (HT) (s) 0 - 4 X

Strahlungswärme: ≤5 ≥5 ≥10 ≥15 ≥20

Wärmedurchgang (t₅₀) ≤5 ≥5 ≥10 ≥15 ≥20

Wärmedurchgang (t₅₀): Bei Kontakt mit warmen Gegenständen, bei denen die Schutzhandschuhe getrennt werden können, gelten die Leistungstestergebnisse für diesen Bereich. Bei Kontakt mit kalten Gegenständen, bei denen die Schutzhandschuhe getrennt werden können, gelten die Leistungstestergebnisse für diesen Bereich.

F + große Mengen Metalls, anstatt der Tropfen

